



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 99-23

TAPA INSEGURA OCASIONA FRACTURA DE BRAZO

¿QUÉ SUCEDIÓ?:

Durante la armada del taladro, un cuñero que trabajaba con los miembros de su cuadrilla se dio cuenta que una tapa caía de la parte trasera de la consola del Perforador. El trató de bloquearla para que no cayera sobre otro miembro de la cuadrilla. La tapa era muy pesada para poder controlarla y cayó sobre él, fracturándole el brazo.

¿QUÉ LO OCASIONÓ?:

El incidente ocurrió debido a que la tapa no había sido asegurada adecuadamente después de que se quitó y se dejó en una posición insegura. No se pensó suficientemente en el posible riesgo creado por este acto inseguro.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1. La seguridad es responsabilidad de todos. Cuando vea un acto o condición insegura, deténgase y corríjala. Eso es lo que una persona inteligente debe hacer.
2. Nunca se apresure a hacer las cosas de manera rápida sacrificando la seguridad. Se pierde más tiempo cuando sucede un accidente que cuando se toman unos minutos más para corregir un riesgo cuando se detecta por primera vez.
3. Si algunos objetos no pueden asegurarse adecuadamente durante el armado del taladro u otras operaciones, asegúrese de que se matengan en una posición que evite que se caigan o generen otro tipo de riesgos.
4. Tómese el tiempo para conversar y aconsejar a los empleados sobre los peligros potenciales de equipos y piezas inseguras.
5. Los Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) son herramientas útiles para identificar y evitar riesgos potenciales. Se puede encontrar información sobre cómo desarrollar los ASTs en la Guía de Referencia para Prevención de Accidentes del IADC "*IADC Accident Prevention Reference Guide*".

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es99-22.htm>