



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---

ALERTA 05 - 29

## JARRONES DE AGUA SIN ASEGURAR EN MÁSTIL / TORRE

### QUÉ SUCEDIÓ:

Han ocurrido dos Incidentes de Amago recientes involucrando jarrones de agua que se convirtieron en **Objetos Caídos**.

Un incidente ocurrió cuando los miembros de la cuadrilla fijaron el jarrón de agua a la manija de los elevadores y mientras los elevadores se levantaban hasta la plataforma del operador de la torre, el recipiente resbaló y cayó al piso de perforación. Solamente fue la suerte la que evitó que golpeará a los miembros de la cuadrilla que se hallaban en el nivel del piso.

Un segundo incidente sucedió cuando el operador de la torre había llevado el jarrón de agua a la plataforma y no la aseguró para evitar el peligro de que pudiera caerse. La actividad en la plataforma hizo que el jarrón se cayera y que errara por poco a los miembros de la cuadrilla en el piso.

**Ambos incidentes deberán ser considerados como serios.**

### QUÉ LO CAUSÓ:

- Falta de consideración por las prácticas de trabajo seguro y el peligro que fue causado por este acto inseguro y de posibilidades fatales.
- No se siguieron los Principios de la Compañía para Análisis de las Tareas.

**ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:**

- Debe realizarse en cada equipo de perforación un repaso completo de los riesgos relacionados a este y a otros objetos caídos desde la torre.
- Los supervisores deben asegurar que todo el equipo innecesario sea quitado del mástil o torre.
- Las serias consecuencias potenciales de estos dos incidentes deben comentarse con las cuadrillas durante la siguiente reunión de HSE para aumentar la conciencia de los riesgos.

---

**Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.**